

Návod k použití a údržbě

Čištění a údržba ochranných pracovních brýlí PYRAMEX bez nemlživé úpravy

- ✓ Brýle skladujte mimo přímé sluneční světlo a abrazivní chemikálie
- ✓ Zorník brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou a jemnou tkaninou
- ✓ Brýle můžete dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky pro domácnost


Čištění a údržba ochranných pracovních brýlí PYRAMEX s H₂X ANTI-FOG (nemlživou) povrchovou úpravou

Brýle s nemlživou úpravou jsou označené písmenem "T" na konci nomenklaturního označení zboží (příklad: ZTEK S2510S"T")

- ✓ Zorník brýlí s H₂X Anti-Fog (nemlživou povrchovou úpravou nesmí být čištěn mýdlovou vodou ani jiným čisticím roztokem včetně čisticího roztoku Pyramex.
- ✓ Zorník lze čistit pouze vodou nebo proudem vzduchu pro odstranění smítek.
- ✓ Ačkoliv je zorník omývatelný, NESMÍ se za mokra otírat. Když povrch nasákne vlhkost, je kvůli povrchově aktivní látce velmi měkký.
- ✓ V případě, že je zorník mokrý, NEUTÍREJTE jej. Nechte zorník uschnout a potom vyleštěte měkkou čistou tkaninou z bavlny nebo mikrovlákna (ne cupanina).
- ✓ H₂X Anti-Fog (nemlživá povrchová úprava zůstává zachována i přes mnohá proplachování vodou, povrchová vrstva se tím neodstraní.

V Ostravě, 20. 9. 2019

ing. Karel Ospalík
jednatel



TRAIVA s.r.o.
Pohraniční 104, 703 00 Ostrava 3
IČO: 25380141, DIČ: CZ25380141
Tel./fax: 596 123 556
e-mail: traiva@traiva.cz